

Matériel

Méthode

Matière

Incertitudes sur la mesure

Main d'oeuvre

Milieu

Précision de la verrerie

Pertes lors des transferts

Concentration de la solution titrante

Pureté de l'eau distillée

Choix de l'indicateur coloré

Dilution (dépassement du trait de jauge)

Température

Lecture sur la burette (parallaxe)

Zéro de la burette

Pression

Transfert mortier/fiole

Agitation du mélange

Précision à la goutte près