








Corrosion humide

# Aspect thermodynamique diagrammes E-pH



# Aspect thermodynamique : diagrammes E-pH



Immunité



Corrosion




Passivation



# Corrosion uniforme




# Corrosion uniforme



# Corrosion différentielle





# Corrosion galvanique



Isolation



# Isolation : défaut du chromage




# Passivation



Vert de gris (oxyde de cuivre)

# Anode sacrificielle





# Anode sacrificielle

